

Siser Heat Transfer Vinyl **EASY PUFF METALLIC®**

SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	180 micron	Poliestere adesivo	 

ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misti cotone/poliestere Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici	45°	100-130 gf	25 cm/sec	5 +10 secondi	140°C	Alta (5 bar)	freddo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Trasferire per 5" con una pressa professionale seguendo i parametri consigliati (è sconsigliato l'utilizzo del ferro da stiro)
- Rimuovere il supporto a freddo
- Pressare per altri 10" con carta forno per creare l'effetto 3D

VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Effetto 3D
- Finitura lucida e metallica
- Facile da tagliare e spellicolare grazie al supporto adesivizzato

NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie. In base alla temperatura della pressa e al tessuto utilizzato, il risultato finale potrebbe variare leggermente.

CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
A mano o in acqua fredda (a capo rovescio)	NO	NO	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere e al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi
- È consigliato l'utilizzo dell'acchiappa colore

 Per maggiori informazioni potete contattare il nostro ufficio commerciale