

# PureHT™



## SPECIFICHE

Composizione	Spessore Medio	Supporto	Certificazioni
PU	80-100 micron	Poliestere adesivo	REACH n° 1907/2006/EU 

## ISTRUZIONI DI APPLICAZIONE

Tessuti di destinazione	IMPOSTAZIONI DI TAGLIO CONSIGLIATE			IMPOSTAZIONI DI TRASFERIMENTO			
	Lama	Pressione	Velocità	Tempo	Temperatura	Pressione	Stacco
cotone, poliestere, misto cotone/poliestere, Elastan (Non trattati o tinti con inchiostri sublimatici)	45°	60-80 gf	20 cm/sec	15 secondi	135°C (275°F)	Media (2,5/3,5 bar)	caldo

- Tagliare il materiale a specchio
- Spellicolare il materiale in eccesso
- Posizionare la decorazione sul capo
- Applicare seguendo i parametri consigliati
- Rimuovere il supporto a caldo

### VANTAGGI DEL PRODOTTO

- Prodotto compostabile (dopo 180 giorni nel terreno)
- Nessun impatto sull'ambiente
- Supporto riciclabile al 100%

**NOTE: Si raccomanda di effettuare un test di trasferimento prima di passare alla produzione in serie.**

## CONSIGLI DI LAVAGGIO E STOCCAGGIO

Lavaggio	Stiro	Asciugatrice	Lavaggio a secco	Durata stoccaggio	Temperatura stoccaggio	Condizioni di stoccaggio	Posizione di stoccaggio
Fino a 40°C, (a capo rovescio)	SI (a capo rovescio)	SI (ciclo: misto cotone/sintetici)	NO	Fino a 2 anni	da 18°C a 26°C	lontano dalla polvere ed al riparo dalla luce del sole	Verticale

- Attendere 24h dall'applicazione prima di effettuare il primo lavaggio
- Rispettare le raccomandazioni riportate all'interno del capo
- Non usare candeggina o agenti chimici aggressivi

**Questo documento può essere soggetto a modifiche. Aggiornamenti o variazioni sono visibili su [www.siser.com](http://www.siser.com). Per altre informazioni, contattare il nostro ufficio commerciale.**